

# SOLDADURA EN COBRE-2

ACTIVIDAD DE SOLDADURA EN COBRE



**CORTAR LA TUBERÍA DE COBRE CON EL CORTATUBOS**



ELIMINAR LAS  
REBABAS  
PROVOCADAS POR EL  
CORTE



LIMPIEZA DE LA TUBERÍA DE COBRE Y DE LA PIEZA A SOLDAR CON ESTROPAJO METÁLICO.





APLICAR EL DECAPANTE A LA ZONA QUE SE VA A SOLDAR



ENCAJAR LA PIEZA A LA TUBERÍA



**APLICAR CALOR A LA ZONA A  
SOLDAR CON EL SOPLETE**



RETIRAR EL SOPLETE Y APLICAR EL HILO DE ESTAÑO Y PLATA